





Приложение 1.



Тепловизионное обследование Лицея №1547

Коридор 3 этаж учебного корпуса






Рекреация 3 этаж учебного корпуса











Кабинет биологии





Дверные проёмы









Помещение Столовой 1-й этаж








Помещение Спортзала





Здание лицея №1547. Ограждающие конструкции с внешней стороны.





2015 г.

Лицей №1547, г. Москва

